

Адаптер датчика весов WS-4 (WS-4a)



Адаптер датчика весов WS-4 вместе с контроллерами [ОКО-7S](#), [ОКО-EX](#) и [ОКО-PRO-X](#) предназначен для дистанционного мониторинга веса с помощью SMS, сервера ОКО и / или приложения Android. При подключении тензодатчиков адаптер можно использовать на предприятиях сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, в складских помещениях, транспортных компаниях и других организациях, требующих взвешивания

Возможности

Динамическое измерение массы объекта
Периодическое оповещения: SMS на пользователя и/или
Андроид-приложение
Конфигурирование через SMS-команды и Андроид-приложение
SMS-отчет о состоянии прибора

Комплектация

Адаптер датчика весов «WS-4» - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Упаковка - 1 шт

Характеристики

Напряжение питания - +4В

Рабочий температурный диапазон - от +5°C до + 60°C

Габаритные размеры - 60x41x15мм