

Адаптер датчика вагів WS-4 (WS-4a)



Адаптер датчика вагів WS-4 разом з контролерами [ОКО-7S](#), [ОКО-EX](#) та [ОКО-PRO-X](#) призначений для дистанційного моніторингу ваги за допомогою SMS, сервера ОКО та/або додатку Android. При підключенні тензодатчиків адаптер можна використовувати на підприємствах сільського господарства, переробної промисловості, в складських приміщеннях, транспортних компаніях та інших організаціях, що вимагають зважування

Можливості

Динамічне вимірювання маси об'єкта
Періодичне оповіщення: SMS на користувача і / або Андроїд-додаток
Конфігурація через SMS-команди і Андроїд-додаток
SMS-звіт про стан приладу

Комплектація

Адаптер датчика вагів «WS-4» – 1 шт. Інструкція з експлуатації – 1 шт. Упаковка – 1 шт

Характеристики

Напруга живлення - +4В

Робочий температурний діапазон - від +5°С до + 60°С

Габаритні розміри - 60x41x15мм